

Акт

осмотра и проверки игрового и уличного оборудования

01.12.2022 г.

мкр. Кущёвская - 2

Комиссия в составе: заведующего МБДОУ д/с ОВ № 24 Фененко Н.А. музыкального руководителя Снежко Ю.Е., заведующего хозяйством Смола Н. Ю., воспитателя Черкашиной Г.Ю., председателя профкома Климовой Ю.М. провели осмотр игровых площадок на территории МБДОУ д/с ОВ № 24 на предмет исправности игрового оборудования нормам безопасности для жизни и здоровья детей.

Комиссия отмечает:

Образовательная организация: МБДОУ д/с ОВ № 24

Адрес образовательной организации: 352032, Краснодарский край, ст-ца Кущёвская, МКР Кущёвская-2, ДОС № 7

Характеристика поверхности игровой площадки:

Игровые площадки расположены на территории МБДОУ д/с ОВ № 24 вокруг самого здания учреждения, всего насчитывается 3 игровых площадок и 1 спортивная площадка. Игровые площадки разделены между собой кустарником высотой 1 м. На каждой площадке имеется место для самостоятельной двигательной активности детей (бег, прыжки, подскоки), песочница. Вся территория игровых площадок ДОО имеет плиточное покрытие. Оборудование безопасно для организации игровой деятельности детей во время прогулок.

Перечень оборудования

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Примечание
1	Машинка 1 шт.	Нет повреждений	-----	
2	Лавочки 5шт.	Нет повреждений	-----	
3	Песочница 3 шт.	Нет повреждений	-----	
4	Стол «Ромашка» - 1 шт.	Нет повреждений	----	
5	Спортивное оборудование «Мишень»	Нет повреждений	---	
6	Стойки для качелей металлические – 1 шт.	Нет повреждений	--	
7	Веранда кирпичная – 3шт.	Состояние веранд удовлетворительно.	---	
8	«Машинка» игровая зона	Нет повреждений		
9	Качели	Нет повреждений	---	
	Зоны безопасности игровых форм не пересекаются. На поверхностях площадок нет мусора, нет сухих веток		Высота кустарника не соответствует нормам.	Подрезание кустарников между границами игровых площадок.

Зоны безопасности игровых форм не пересекаются. На поверхностях площадок нет мусора, нет сухих веток

Проведенный осмотр и проверка работоспособности игрового и уличного оборудования свидетельствует о том, что оборудование обеспечивает безопасность воспитанников и пригодно к дальнейшей эксплуатации

Председатель комиссии

Члены комиссии:

М.П.



Фененко Н.А.
Снежко Ю.Е.
Смола Н.Ю.
Черкашина Г.Ю.
Климова Ю.М.